г. Донецк

26 декабря 2024 г.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части),предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация ( оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр ( инвентаризация ) , выявленных линейных объектов ( включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее :

							Степень	Описание
		Информ				Детальная характеристика вы-	завершен-	состояния
		ация о				явленного линейного объекта	ности	имуществ
	Наименование ли-	земельн			Литер	( включая его неотъемлемые	строитель	a
	нейного объекта	OM	*		а зда-	технологические части), (ко-	ства (про-	
	(включая его не-	участке	Y		кин	личество, площадь ,диаметр,	центы)	
	отъемлемые тех-	(кадастр			(coop	протяженность, объем, глуби -		
$N_{\underline{0}}$	нологические	овый	Адрес (местораспо-	Назначение	уже-	на, другие технические харак-		
$\Pi/\Pi$	части)	номер)	ложение объекта)	объекта	ния)	теристики)		
						Трубопровод металл Ø50мм – 37	100	Требуется
	Транзитный			Трубопровод	130%	мп, трубопровод пластик Ø63		замена
1	трубопровод х/в		Шахтостроителей,3	х/водоснабжен	A - 5	мм - 43 мп		
	Транзитный			Трубопровод		Трубопровод металл Ø50мм – 80	100	Требуется
2	трубопровод х/в		Шахтостроителей,5	х/водоснабжен	A - 5	мп,		замена
	Транзитный			Трубопровод		Трубопровод металл Ø100мм –	100	Требуется
3	трубопровод х/в		Шахтостроителей,8	х/водоснабжен	A - 5	90 мп,		замена
	Транзитный			Трубопровод		Трубопровод металл Ø50мм – 70	100	Требуется
4	трубопровод х/в		Шахтостроителей,24	х/водоснабжен	A - 9	мп,		замена

Заключение комиссии: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленные линейные объекты ( включая их неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.

### Комиссия в составе:

Первый заместитель Руководителя Управы Калининского внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Заместитель директора департамента жилишного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Калининского района г. Донецка»

Начальник ВКС №6 (Калининский район) Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР

А.В. Расторгуев «ВОДА ДОНБАССА» Bogonpologier & su/gonase ,3,5,8 -/ hpoxogiem & i b noglowe bo box gonax, on ynazamine mpydonpologob un hurri brympugomberi mpydonpolog, om novnoporo mognino mes, nognouses, b sufgorue N24 mesomos brezku 6 napament orenos condens.

Е.В. Синецкая

Д.А. Юзефович

Н.Л. Фирсова

### УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Управы Пролетарского внутригородского района Администрации Городского округа Донецкой Народной Республики

В. Зеленцова

AKT N2

Осмотра (инвентаризации) линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного

г. Донецк

« 18 » декабря 2024г.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

<b>№</b> п\п	Наименование линейного объекта(включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (соору- жения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта(включая его неотъемлемые технологические части)(количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 19	водоснабжение	отсутствует	D 159, металл L - 100,0 м.п.	100%	удовл.
2	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 12	водоснабжение	отсутствует	D 160, ПЭ L- 70,0 м.п.	100%	удовл.
3	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 10	водоснабжение	отсутствует	D 159, металл L- 100,0 м.п.	100%	удовл.
4	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 8	водоснабжение	отсутствует	D 159, металл L -100,0 м.п.	100%	удовл.
5	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 16	водоснабжение	отсутствует	D 160, ПЭ L- 70,0 м.п.	100%	удовл.
6	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 14	водоснабжение	отсутствует	D 160, ПЭ L -70,0 м.п.	100%	удовл.
7	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 21	водоснабжение	отсутствует	D 160, ПЭ L – 80,0 м.п.	100%	удовл.
8	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 26	водоснабжение	отсутствует	D 90, ПЭ L -70,0 м.п.	100%	удовл.
9	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 7	водоснабжение	отсутствует	D 160, ПЭ L- 70,0 м.п.	100%	удовл.
10	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 6	водоснабжение	отсутствует	D 219, металл L- 70,0 м.п.	100%	удовл.
11	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 11	водоснабжение	отсутствует	D 219, металл L -100,0 м.п.	100%	удовл.
12	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 2	водоснабжение	отсутствует	D 200, ПЭ L- 140,0 м.п.	100%	удовл.
13	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 4	водоснабжение	отсутствует	D 200, ПЭ L-100,0 м.п.	100%	удовл.
14	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 13	водоснабжение	отсутствует	D 159, металл L – 90,0 м.п.	100%	удовл.
15	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Раздольная, д.№ 28	водоснабжение	отсутствует	D 249, металл L- 120,0 м.п.	100%	удовл.
16	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Прожекторная,д.№2,2а	водоснабжение	A	D 219, металл L -165,0 м.п.	100%	удовл.
17	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Прожекторная,д.№8	водоснабжение	отсутствует	D 219, металл L – 75,0 м.п.	100%	удовл.
18	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Прожекторная,д.№7а	водоснабжение	A	D 108, металл L- 50,0 м.п.	100%	удовл.
19	Труба холодного водоснабжения	информация отсутствует	ул. Прожекторная,д.№1	водоснабжение	отсутствуст	D 219, металл L -145,0 м.п.	100%	удовл.

**Заключение комиссии:** В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленные линейный объекты (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в 4-х экземплярах.

Начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунального хозяйства Управы Пролетарского внутригородского района Администрации г. о. Донецк

Директор департамента жилищного хозяйства

Главный инженер МУП АГД «Управляющая компания Пролетарского района г. Донецка»

Начальник ЖЭУ №1 МУП АГД «Управляющая компания Пролетарского района г. Донецка»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Начальник службы( Пролетарский район ) № 8

А.С. Барабаш

Д.А. Юзефович

Н.И. Слепенко

Н.А. Григорьева

А.О. Полосин

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя Управы Петровекого внутригородского района Администрации Городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

1 108 × 5

AKT N3

Осмотра (инвентаризации) линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного

### г. Донецк

18.12.2024

Ю.И. Плахутин

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершен- ности строитель- ства (проценты)	имущества
1	Транзит холодной воды <i>через</i> водопровод	Информация отсутствует	ул. Крамарчука, д.№ 6	Водоснабжение	A-5	D – 100, металл L30 м/п	100%	Удовлетво рительное

**Заключение комиссии**: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленные линейный объекты ( включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве 4 экземплярах

Комиссия в составе:

Начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунального хозяйства Управы Петровского внутригородского района Администрации городского округа Донецк

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Петровского района г. Донецка»

Начальник участка службы ВКС № 9 Петровского района ФИЛИАЛА «Донецкого ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

OP OR KON ON THE WAY TO SHARE THE WAY TO

А.Н. Давиденко

Д.А. Юзефович

Н.Н. Передерий

А.С. Козырев

# г. Донецк


24 декабря 2024 г.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части ), имеющих признаки бесхозяйных, с выездом на место их расположения.

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасполо- жение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (соору- жения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершен- ности строитель- ства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х.в.	Инф.отсут.	ул. Рослого, д.№80	Водоснабжение	Отсут.	Трубопровод (пластик) Ø90 мм - 60 м.п.	100%	Удовлетвори тельное
2	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Полковод- ческая, д.№10	Водоснабжение	Отсут.	Трубопровод (пластик) Ø100 мм - 60 м.п.	100%	Удовлетвори тельное
3	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	пр. Ленинский, д.№6	Водоснабжение	Отсут.	Трубопровод (мет) Ø219 мм - 70 м.п.	100%	Требуется замена

Заключение комиссии: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленный линейный объект( объекты) (включая его (их) неотъемлемые технологические части) имеет (имеют) признаки бесхозяйного (бесхозяйных).

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.



Заместитель руководителя Управы Ленинского внутригородского района администрации г.о. Донецк

администрации 1.0. Донецк

Директор Департамента жилищного хозяйства администрации г.о. Донецк

Главный инженер МУП АГД «УК Ленинского района г.Донецка»

Начальник службы ВКС-3 Филиала «Донецкое ПУВКХ»

ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

А.И. Поддубный

Д.А. Юзефович

Е.Н.Никольская

А.А.Дехтярёв

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Управы
ОТ Киевского внутригородского района
КАДР АДМинистрации Городского округа Донецк
вопр Донецкой Народной Республики

В.Г.Лаврушко

AKT N 5

Осмотра ( инвентаризации) линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного

Г.Донецк

«28» декабря 2024 г.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная алминистрация ( оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением правительства Донецкой Народной республики от 22 июня 2023 г. №45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

Nº u/u	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта, включая его неотъемлемые технологические части)(количество, площадь, диаметр, протяженность, объем,глубина,другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1.	Транзит х\в ??РУБОПРОВО <u>Д</u> ,		Ул.Политбойцов, д.4	водоснабжение		D200 мм L-47 м.п.		На трубопроводе имеется 1 врезка на жилой дом, техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию затруднен
2.	TPAH3UTH61 IA TPYBONPOBOD, XONO 12 HOI'O BOLLOCHA BOCEHUB	7	Ул.Политбойцов, д.6	водоснабжение		D-200 мм L-48 м.п.		На трубопроводе имеется 1 врезка на жилой дом, техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию

					разрушен
3.	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.55 В	водоснабжение	D-108 мм L-15 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
4.	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.71	водоснабжение	D-125 мм L-12 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
5.	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.З а	водоснабжение	D-219 мм L-120 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
6	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.3 б	водоснабжение	D-219 мм L-50 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
7	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.5а	водоснабжение	D-219 мм L-70 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
8	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	пр.Киевский, д.5б	водоснабжение	D-219 мм L-70 м.п.	техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
9	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	Ул.Кутузова, д.17,19		D-100 мм L-50 м.п.	На трубопроводе имеется врезки на жилой дом, техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию разрушен
10	Транзитный трубопровод холодного водоснабжения	Ул.Кутузова, д.25		D-100 мм L-10 м.п. D-63 мм L-30 м.п.	На трубопроводе имеется 1 врезка на жилой дом, техническое состояние неудовлетворительное, доступ к ремонту и обслуживанию затруднен
11	Транзитный трубопровод x/в	Ул.Р.Листопрокатчиков 13,14,15,17,19			Водопроводные вводы на крышные котельные проходят в

		-	*			коробах по подъезду, состояние неудовлетворительное, доступ отсутствует.
Бухгалт	ерские документы и	и учетные карточ	ки основных средств и ин	ых документов по обследуем	ным трубопроводам – отсутствует.	

Заключение комиссии: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленные линейные объекты (включая технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в 4-х экземплярах

Директор департамента жилищного хозяйства

Зам . руководителя управы Киевского внутригородского Района Администрации городского округа Донецк

Директор МУП АГД «СЕЗ Киевского района Г.Донецка»

Начальник участка ВКС-1 Киевского р-на Филиала «Донецкое ПУВКХ ГУП ДНР «Вода Донбасса»

Начальник ПТО МУП АГД «СЕЗ Киевского Района г.Донецка» Д.А.Юзефович

В.Г.Лаврушко

Е.Г.Жураковская

А.А.Зражевский

Е.И.Румянцева

# AKTN6

Осмотра (инвентаризации) линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного

# г. Донецк

26.12.2024г.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущественных объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5. Проведен осмотр (инвентаризация) выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющие признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения в результате чего установлено следующее:

<b>№</b> п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информаци я о земельном участке (кадастровы й номер)	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Фомина, дом № 6	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 200мм, протяженность 12метров, сталь, в гильзе	100%	Треб. замена
2	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Куйбышева, дом № 175	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 200мм,	100%	Треб. замена

						протяженность 70метров, сталь,		
3	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Куйбышева, дом № 177	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 200мм, протяженность 70метров, сталь	100%	Треб. замена
4	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Словацкая, дом № 5	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 100мм, протяженность 65метров, сталь	100%	Треб. замена
5	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Словацкая, дом № 23	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 250мм, протяженность 115метров, сталь	100%	Треб. замена
6	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Зуевская, дом № 19а	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 100мм, протяженность 12метров, сталь	100%	Треб. замена
7	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Ленкоранская, дом № 15	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 150мм, протяженность 16метров, сталь	100%	Треб. замена
8	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Шахтерской Славы, дом № 10	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 150мм, протяженность 15метров, сталь, установлено насосное оборудование	100%	Треб. замена
9	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Корниенко, дом № 96	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 50мм, протяженность 19метров, сталь	100%	Треб. замена

. . .

10	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	пр. Васнецова, 5а	, дом №	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 100мм, протяженность 62метров, сталь, доступ затруднен (техподполье 6м)	100%	Треб. замена
11	Трубопровод х.в.	Инф.отсут	ул. Словацкая, 25	дом №	водоснабжение	Отсут.	трубопровод диаметром 200мм, протяженность 105метров, сталь, имеется подключение на тепло пункт по ул. Словацкой, 21а	100%	Треб. замена

Заключение комиссии: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссии установила, что выявленные линейные объекты (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного. Бухгалтерская документация отсутствует.

Данный акт составлен в 4-х экземплярах.

Начальник отдела благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Управы Куйбышевского внутригородского района Администрации г.о. Донецк

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД « УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Начальник службы ВКС № 7 (Куйбышевский район) Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» А.П.Миронкин

Д.А. Юзефович

О.А. Спатарь

В.В. Гришаев

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершен- ности строитель- ства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 10	водоснабжение	отсутствует	Ø 159 нар.; 32.5 м; мет.	100 %	удовлет.
2	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 11	водоснабжение	отсутствует	Ø 159 нар; 32.5 м; мет.	100 %	удовлет.
3	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 43	водоснабжение	отсутствует	Ø 159 нар; 69 м; мет.	100 %	удовлет.
4	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 47	водоснабжение	отсутствует	Ø 290 нар; 13.5 м; мет.	100 %	удовлет.
5	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 49	водоснабжение	отсутствует	Ø 290 нар; 13.5 м; мет.	100 %	удовлет.
6	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 50	водоснабжение	отсутствует	Ø 290 нар ; 13.5 м; мет.	100 %	удовлет.
7	Трубопровод х/в	Информация	ул. Бирюзова д. № 32	водоснабжение	отсутствует	Ø 108 нар ; 34 м; мет.	100 %	удовлет.

8	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 41	водоснабжение	отсутствует	Ø 108 нар ; 15.5 м; мет.	100 %	удовлет.
9	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	ул. Бирюзова д. № 46	водоснабжение	отсутствует	Ø 290 нар ; 13.5 м; мет.	100 %	удовлет.
10	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 3	водоснабжение	отсутствует	Ø 57 нар; 4 м; мет.	100 %	удовлет.
11	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 7	водоснабжение	отсутствует	Ø 57 нар ; 4 м; мет.	100 %	удовлет.
12	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 16	водоснабжение	отсутствует	Ø 76 нар ; 5 м; мет.	100 %	удовлет.
13	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 10 а	водоснабжение	A	Ø 57 нар ; 5 м; мет.	100 %	удовлет.
14	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 46	водоснабжение	отсутствует	Ø 76/100 нар ;3/ 5 м; мет.	100 %	удовлет.
15	Трубопровод х/в	Информация отсутствует	пр. Семашко д. № 16	водоснабжение	отсутствует	Ø 76 нар; 5 м; мет.	100 %	удовлет.

Заключение комиссии: В ходе проведения инвентаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленные линейный объекты ( включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве 4 экземплярах

Комиссия в составе:

Заместитель руководителя Управы

Директор департамента жилищного хозяйства

Заместитель директора ООО «Горняк-2015»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

DONNE DE CONORDINATION DE CONORDINATION

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п		Информация о земельном участке (кадастровы й номер)	Адрес (месторасположение)	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х/в	Инф. отсутствует	1 /	водоснабжение	A	Трубопровод (пластик) Ø63мм- 71мп	100%	удовлетворительное

**Заключение комиссии:** В ходе проведения инветаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленный линейный объект (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.

### Комиссия в составе:

Заместитель руководителя Управы Буденновского внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Буденновского района г. Донецка»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» начальник ВКС – 4 Буденновского района г. Донецка

Ефремов О.И.

Юзефович Д.А.

Телегина О.В.

Иванов А.С.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровы й номер)	Адрес (месторасположение)	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х/в	Инф. отсутствует	Октября, 12	водоснабжение	A	Трубопровод (металл) Ø50мм-50мп, Трубопровод (пластик) Ø63мм- 21мп	100%	удовлетворитель ное

**Заключение комиссии:** В ходе проведения инветаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленный линейный объект (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.

# Комиссия в составе:

Заместитель руководителя Управы Буденновского внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Буденновского района г. Донецка»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» начальник ВКС – 4 Буденновского района г. Донецка



На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

<b>№</b> п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровы й номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х/в	Инф. отсутствует	Андрея Малышко 26	водоснабжение	A	Трубопровод (металл) Ø108мм-12мп	100%	удовлетворитель ное

**Заключение комиссии:** В ходе проведения инветаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленный линейный объект (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.

#### Комиссия в составе:

Заместитель руководителя Управы Буденновского внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Буденновского района г. Донецка»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» начальник ВКС – 4 Буденновского района г. Донецка



Ефремов О.И.

Юзефович Д.А.

Телегина О.В.

Иванов А.С.

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023 г. № 45-5, проведен осмотр (инвентаризация), выявленных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части, имеющих признаки бесхозяйного с выездом на место его расположения, в результате чего установлено следующее:

<b>№</b> п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровы й номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Трубопровод х/в	Инф. отсутствует	Оглоблина, 1	водоснабжение	Отсутств.	Трубопровод (металл) Ø57мм-20мп	100%	удовлетворитель ное

**Заключение комиссии:** В ходе проведения инветаризации путем осмотра Комиссия установила, что выявленный линейный объект (включая его неотъемлемые технологические части) имеют признаки бесхозяйного.

Данный акт составлен в количестве: 4 экземпляра.

### Комиссия в составе:

Заместитель руководителя Управы Буденновского внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Директор департамента жилищного хозяйства

Директор МУП АГД «УК Буденновского района г. Донецка»

Представитель Филиала «Донецкое ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» начальник ВКС – 4 Буденновского района г. Донецка

