УТВЕРЖДАЮ: Директор Филиала "Волиовахское

ПУВКХ" ГУН ЛИР "ВОЛА ЛОНБАССА"

Was and the second

2025г.

АКТ осмотра бесхозяйной недвижимой веши

г. Курахово

4 " // 2025 roas

На основании Порядка признания, расположенного на территории Донецкой Народной Республики недвижимого имущества бесхозяйным, за жилых помещений, саловых домов и хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, Правительства Допецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5.

## комиссией в составе:

Председатель комиссии: главный инженер - Дубык А.П. Члены комиссии: врио начальника ПОО Сулима В.А. Мастер ВКУ№6 Карацук С.Н.

проведён осмотр и опись объектов недвижимого имущества с выездом на место их расположения, в результате чего установлено следующее:

<i>№</i> п/н	Наименование объекта педвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (при отсутствии адреса-место его нахождения)	технические характ еристики	Степень завершённости строительсва	Описание состояния
1	2	3	4	7	8	
1	здание КНС -2	водоотведение	г Курахово пр-кт Запорожский	олошадь 28м²	100%	Стены- кирпич красный; окна- отсутствуют, выбиты, двери-отсутствуют, выбиты, кровляшиферная- повреждение 70%; центральное отопление- отсутствует (электрообогрев)канализация- присутстуст. Газоснабжение- отсутствует; водопровод-присутствует; электричество- отсутствует; разграблено, придегающая территория- 1260 м°, металлический забор отсутствует 50%. Состояние не удовлетворительное.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Филиала "Волиовахское

ПУВКХ"

ГУН ДНР "ВОДА ДОНБАССА"

В.В. Кокин

2025r.

2025 года

АКТ осмотра бесхозяйной недвижимой вещи

г. Курахово

На основании Порядка признания, расположенного на территории Донецкой Народной Республики недвижимого имущества бесхозяйным, за жилых помещений, садовых домов и хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

## комиссией в составе:

Председатель комиссии: главный инженер - Дубык А.П. Члены комиссии: врио начальника ПЭО Судима В.А. Мастер ВКУ№6 Каращук С.Н.

проведён осмотр и опись объектов недвижимого имущества с выездом на место их расположения, в результате чего установлено следующее:

№ n/n	Наименование объекта недвыжимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (при отсутствии адреса-место его нахождения)	технические характ еристики	Степень завершённости строительсва	Описание состояния
1	2	3	4	7	8	
		водоотведение	г. Курахово пр-кт Запорожский	плонпадь 28м²	100%	Стены- кирпич красный; окна- отсутствуют, выбиты, двери-отсутствуют, выбиты; кровая- шиферная- повреждение?0%; центральное  отопление- отсутствует ( электрообогрев канализация- присутстует.  Газоснабжение- отсутствует; водопровод- присутствует; электричество- отсутствует,  разграодено; придстающая территория- 1260  м° металлический забор отсутствует 50%  Состояние не удовлетворительное.
1	здание КНС -2					

5	Фильтровальная станіня (резерауары 2 пт.)	водоснабжение	т Курахово, ул. Урожайная	обистлопаль 1440 м-	100%	Стены- бетон, крокля-плита перекрытия, отсыпка землей, прилегающая территория- плита заборная. Состояние не удовлетворительное
6	Фильтровальная станция (сторожка)	водоснабжение	г Курахово, ул. Урожайная	плошадь14,8м°	100%	Стены-кирпич силикатный, овна - отсутствуют, двери- отсутствуют, кровля- шифер, частично разрушена, центральное отопление, газоснабжение, канализация, электричество, водопровод - отсутствуют, примегающая территерия- плита заборная, частично ограждена Состояние не удовлетворительное
7	Фильтровальная станция (вспочог ательное помещение)	водосна6жение	т Курахово, ул. Урожайная	олошаль 275 м²	100%	Стены-кирпич силикатный, окий - отсутствуют, двери- отсутствуют, кровля- мяткая : неитральное отопление, тазоснабжение, канализация, электричество, водопровод - отсутствуют, прилегающая территория- плита заборная, частично отраждена. Состояние не удовлетворительное.
8	KHC I	водоотведение	т Курахово пр-кт Энергетиков ,3	площаль 28м²	100%	Стены- бегои литье, окна- отсутствуют, ; двери-отсутствуют, ; кровля- мягкая, пентральное отопление- отсутствует ( электрообогрев), канализация- присутстует. Газоснабжение- отсутствует, водопроводотсутствует, электричество-отсутствует, разграблево, прилегающая территория-1200м <sup>2</sup> забор металлический . Состояние не удовлетворительное
9	KHC No4	водоотведение	т Курахово мкр-н Южный	площадь 94,2 м²	100%	Стены-бетон литье; окна- отсутствуют, ; двери-отсутствуют, ; кровля- мягкая; центральное отопление- отсутствует ( электрообогрев); канализация- присутстует; Глясснабжение- отсутствует, водопровод-отсутствует, лектричество-отсутствует, разграблено, прилегающая территория-1200м² забор метаглический. Состояние не удовлетворительное
10	водопровод по ул Мечникова	водоснабжение	г Курахово ул Мечникова	груба Д 300 чугун протяженность 2,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
11	водопровод по ул Победы	водоснабжение	г Курахово ул Победы	труба Д 300 чугун протяженность 3,8 км	100%	состояние не удовлетворительное
12	водопровод по ул Малковского	водоснабжение	г Курахово ул Маяковского	труба Д 300 чугун протяженность 2 км	100%	состояние не удовлетворительное
13	водопровол водоснабжения по уд 1-я Нагорная Д300 чугун , протяженность 3,1 км	водуснабжение	г Курахово ул 1-я Нагорная	труба Д 300 чугун протяженность 3,1 км	100%	состояние не удовлетворительное
14	водопровод от фильтровальной станции до города	водоснабжение	т Курахово от Фильтровальной станции до города	труба Д 300 чугун протяженность 4,5 км	100%	состояние не удовлетворите/вное
15	водопровод по кварталу Маяковского	водоснабжение	т.Курахово квартал Мачковского	труба Д 200 сталь протяженность 6,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
16	водопровод до больняцы г Курахово	водыенабление	т Курахово больница	груба Д 200 сталь приляженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное

17	водопровод по ул. Терментова	ведоснабжение	т Курахово ул Лермент воз	труба Д 200 стать протиженность 5 км		сустояние не удовитетворительное
18	во топровод по уд Пушкана	водоснабжение	т Кураховоул Пулькина	труба Д 200 сталь протяженность 2 км		состояние вс удовлетворительное
19	водопровод по пр-ту К Маркса	водоснабжение	г. Курахово пр-кт К.Маркса	труба Д 200 сталь протяженность 2.8 км	100%	состояние не удоклетворительное
20	водопровод водоснабжения по пр- ту К Маркса Д150 чугун	водоснабжение	т Курахово пр-кт К Маркса	труба Д 150 чугун протяженность 6 км	100%	состояние не удовлетворительное
21	плетяженность 6км полопровод по пр-ту Комеомольский	водоснабжение	г Курахово пр-кт Комсомольский	грубя Д 150 чугун протяженность 6,8 км	100%	состояние не удовлетворительное
22	водопровод по ул Чапасва	водоснабжение	т Курахово ул Чапаева	труба Д 150 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
23	водопровод по уд Чапаева	водоснабжение	т Курахово ул Чапаева	труба Д 100 асбест протяженность 4 км	100%	состояние не удовлетворительное
24	волопровод по ул Садовая	водоснабжение	г Курахово ул Садовяя	груба Д 100 сталь протяженность 1,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
25	водопровод по ул Мичурина	водоснабжение	г Курахово улМвчурина	труба Д 100 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
26	водопровод по ул Энгельса	водоснабжение	т Курахово улЭнгельса	труба Д 100 чутун лротяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
27	водопровод по ул Ленина	водоснабжение	г Курахово улЛенина	труба Д 100 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
28	водовровод по ул 1-я Нагорная	водоснабжение	г.Курахово ул! Нагорная	труба Д 80 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
29	водопровод по ул 2-я Нагориая	волоснабжение	г Курахово ул2 Нагорная	труба Д 80 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
30	водопровод по ул Чкалова	водоснабжение	г Курахово улЧкалова	труба Д 80 - стальпротяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
31	водопровод по уд Франко	водоснабжение	г.Курахово ул Франко	труба Д 80 чутун протяженность 1,5 км	100%	состояние ис удовлетворительное
32	водопровод по уд Плеханова	водоснабжение	г.Курахово уз Плеханова	труба Д 50 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
33	водопровод по ул Веселая	водоснабжение	т.Курахово ул Весслая	труба Д 50сталь протяженность 1,1 км	100%	состояние не удовлетворительное
34	водопровод по ул Зеленая	водоснабжение	г Курахово ул Зеленая	труба Д 50сталь протяженность 05 км	100%	состояние не удовлетворительное
35	водопровод по ул Первомайская	водоснабжение	г Курахово ул Первомайская	труба Д 50сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
36	ведопровод по ул Крупскей	водоснабжение	т Курахово ул Крупской	груба Д 50сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
37	водопровод по уд Ограды	водоснабжение	г Курахово ул Отрады	труба Д 50сталь протяженность 1,5 км	1()()%	состояние не удовлетворительное

38	водопровод от Усленовского водолабора до г Курахово	водоснабжение	т Курахово - Успеновский подозабор	труба Д 200 ПЭ протяженность 9 км		состояние не удовлетвирительное
39	водопровод от г Курахово до п Дачное	водоснабжение	г Курахово -Дачное	труба Д 130 стадыпротяженность 8 км	100%	состояние не удовлетворительное
40	водопровод от т. Курахово до п. Дальний, Д	водоснабжение	г Курахово -Дальней	труба Д 100ПЭ протяженность 8 км	100%	состояние не удовлетворительное
41	водопровод от †.Курахово до п. Роя	водоснабжение	г Курахово -Роз	труба Д 100Сталь чугун протяженность 10 км	100%	состояние не удовлетворительное
42	сети водоотведения по уд. Мечникова,	водотведение	г Курахово ул Мечникова	труба Д 300 керямика протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетьюрительное
43	сети водоотведения по ул Победы	водотведение	т Курахово ул Победы	груба Д 200 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
44	сети водоотведения по ул 1-я Нагорная	водотведение	г Курахово ул1 Нагорная	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
45	сети водоотведения по кварталу Маяковского	водотведение	г Курахово квартал Маяковского	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
46	ести водоотведения по ул Лермонгова	водотвеление	г Курахово ул Лермонтова	труба Д 200 чугун протяженность 1.5км	100%	состояние не удовлетворительное
47	сети водоотведения по ул Пушкина	водотведение	г Курахово ул Пушкина	груба Д 300 керамика протяженность 1-км	100%	состояние не удовлетворительное
48	сети водоотведения по пр-кт К.Маркса	водотведение	г Курахово пр-кт К Маркса	труба Д 100 чугун протяженность 5 км	100%	состояние не удовлетворительное
49	сети водоотведения по пр-кт Комсомольский Д300, керамика протажениястью 0.5км	водотведение	г Курахово пр-кт Комсомольский	труба Д 300 керамика протяженность 0,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
50	сети водоотведения по ул Чапасва	водотведение	г Курахово ул Чапаева	труба Д 200 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительнос
51	сети водоотведения по уд Чапаева	водотведение	г Курахово ул Чапаева	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
52	здание Усвеновского водозабора	водоснабжение	е Успеновка	площадь 77м²	100%	состояние удовлетворительное
53	скважина Д7 м, глубина 50м	водоснабжение	с Успеновка	глубина 50м	100%	состояние удовлетворительное
54	генератор бензиновый FIRMAN FPG 7800 E2	водоснабжение	Кураховский м о. с. Новоукраинка ул Школьная , 32	Бентиновый генератор с автоматическим прерывателем переменного тока; тип топлива- бентин А- 95; номинальная мощность - 5.0 кВт. Номинальное напряжение 220/12в; габариты: 805x450x580мм; масса 106 кг		пригоден к эксплуатации, состояние удовлетворительное

Заключение комнесии: Признаки ведения хозяйственной деятельности - отсутствуют.

Приложения:

Данный Акт составлен в 4-х экземплярах.

Комиссия:

Главный инженев

врие начальника ПЭО

Мастер ВКУ№6

А.П. Дубык

В.А.Судима

С.Н.Карашук